

## KISTOCK DATALOGGER Для применения в лаборатории: KTR350 / KTH350

Температура / влажность



### ОСОБЕННОСТИ

- Корпус IP65
- 100 000 точек измерения
- Измерение до 3 параметров
- 1 или 2 внешних входа
- 2 настраиваемые уставки сигнализации
- Быстрая загрузка данных (1000 значений в секунду)
- ЖК-дисплей для отображения и записи измерений
- Установка на магните

### ССЫЛКИ

Номер	Вну- тренний датчик	Количество внешних входов	Параметры	Комплект поставки
KTR-350	нет	2	Pt100 температура Ток / напряжение	Базовая комплектация
KTH-350-A	да	1		Kistock + встроенный зонд измерения влажности и температуры, изготовленный из поликарбоната
KTH-350-P	нет	2	Влажность и Pt100 температура Ток / напряжение	Kistock + дистанционный зонд измерения влажности и температуры, изготовленный из поликарбоната
KTH-350-I	нет	2		Kistock + дистанционный зонд измерения влажности и температуры, изготовленный из нержавеющей стали
KTH-350	нет	2		Базовая комплектация

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	KTR350	KTH350
Единицы измерений	°C, °F, мВ, В, мА, А	°C, °F, % отн. влажн., мВ, В, мА, А, °Ctd, °Ftd
Погрешность	0,1 °C, 0,1 °F, 0,001 В, 0,001 мА, 0,1 А	0,1 °C, 0,1 °F, 0,1% отн. влажн., 1 мВ, 0,001 В, 0,001 мА, 0,1 А
Внешний вход	2 соединителя Pt100	1 или 2 соединителя Pt100
Уставки сигнализации	2 уставки на каждый канал	
Частота измерения	От 1 с до 24 час	
Диапазон рабочих температур	От -40 до +70°C	
Температура хранения	От -40 до +85°C	
Срок службы батареи*	5 лет	

### ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА

**Размеры**  
98,7 x 67,8 x 34,7 мм

**Масса**  
113 г

**Дисплей**  
ЖК-дисплей, 1 строка  
Размеры: 45 x 47 мм

**Управление**  
2 кнопки: Select (выбор) и OK

**Материал**  
Корпус из пластика ABS, с применением в пищевой промышленности  
Боковые стороны и заглушки изготовлены из эластомера

**Задача**  
IP65

**Связь с ПК**  
1 цифровой вход для штекера 3,5

**Цифровая электроника**  
Печатная плата, покрыта защитным лаком, соответствует требованиям RoHS

**Батарея источника питания**  
Литиевая 3,6 В 1/2 AA

**Световая сигнализация**  
2 электролюминесцентных диода (зеленый и красный)

**Рабочая среда**  
Воздух и нейтральный газ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ЗОНДА КТ350

### ЗОНДЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

#### • Влажность

<b>Тип датчика</b>	Емкостной
<b>Диапазон измерения</b>	От 0 до 100% отн. влажности
<b>Погрешность*</b>	<b>Точность** (Повторяемость, линейность, гистерезис):</b> $\pm 1,5\%$ отн. влаж. (от 15°C до 25 °C) <b>Неточность заводской поверки:</b> $\pm 0,88\%$ отн. влажности <b>Температурная зависимость:</b> $\pm 0,04 \times (T-20) \%$ отн. влажности (если T<15°C или T>25°C)
<b>Время отклика</b>	$T_{0,63} = 25 \text{ с}$ (от 10% отн. влажн. до 80% отн. влажн., $V_{\text{возд.}} = 2 \text{ м/с}$ )

#### • Температура


<b>Тип датчика</b>	Pt100 класс 1/3 Din (стандарт IEC 751)
<b>Диапазон измерения</b>	От -20 до +70 °C (KTH-350-A) От -20 до +120 °C (KTH-350-P) От -40 до 180 °C (KTH-350-I)
<b>Погрешность*</b>	<b>KTH-350-A:</b> $\pm 0,3\%$ или $\pm 0,25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ показаний <b>KTH-350-P, KTH-350-I:</b> $\pm 0,3\%$ или $\pm 0,25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ показаний
<b>Время отклика</b>	$T_{0,63} = 9 \text{ с}$ (от 10% отн. влажн. до 80% отн. влажн., $V_{\text{возд.}} = 2 \text{ м/с}$ )

\* Все указанные в документе величины погрешности были получены в лабораторных условиях и гарантированы для измерений, проводимых в таких же условиях, или для измерений, проводимых с требуемой компенсацией.


\*\* Согласно NFX15-113 и Charter 2000/2001 HYGROMETERS, GAL (гарантируенный предел точности), может быть рассчитан со значением коэффициента запаса 2  $\pm 2,88\%$  отн. влажн. между 18 и 28° при диапазоне измерений от 5 до 95%. Дрейф сенсора менее чем 1% отн. влажности/год.

#### РАЗМЕРЫ (мм)

KTR350 – KTH-350-P - KTH-350-I



KTH-350-A



#### СОЕДИНЕНИЯ

Внешний вход (KTR 350, KTH-350-P и KTH-350-I)



Гнезда для подключения Pt100

Внешний вход (KTH -350-A)



Гнездо для подключения Pt100

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЕЙ и ЗОНДОВ для КТН350 и КТР350

### ЗОНД ТЕМПЕРАТУРЫ (ОПЦИЯ)

<b>Тип датчика</b>	Pt100 класс А (стандарт IEC 751)
<b>Диапазон измерения</b>	От -100 до +400 °C (согласно зонду)
<b>Погрешность*</b>	Без зонда: $\pm 0,4$ показаний или $\pm 0,3\%$

### ВХОДНОЙ КАБЕЛЬ ТОКА (ОПЦИЯ)

<b>Диапазон измерения</b>	0/4-20 mA
<b>Погрешность*</b>	$\pm 0,2\%$ показаний или $\pm 0,1 \mu\text{A}$

### ВХОДНОЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ (ОПЦИЯ)

<b>Диапазон измерения</b>	0-10 В
<b>Погрешность*</b>	$\pm 0,2\%$ показаний или $\pm 1 \text{ мВ}$

### ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ АМПЕРМЕТРА (ОПЦИЯ)

<b>Диапазон измерения</b>	0-50 A / 0-100 A / 0-200 A / 0-600 A
<b>Погрешность*</b>	$\pm 1$ до $2,5\%$ от отображаемого значения (согласно диапазону измерения)

## ФУНКЦИИ ЗАПИСИ

### 5 режимов записи

KISTOCK может выполнять запись 5 различными способами:

- В режиме «Immediate» (немедленно) записываются значения согласно предварительно заданному интервалу.
- В режимах «Minimum» (минимум), «Maximum» (максимум) и «Average» (среднее) автоматически записывается рассчитанное минимальное, максимальное или среднее значение по результатам измерений.
- В режиме «Monitoring» (наблюдение) можно получить точную историю измерений в случае ошибки с целью поиска неисправности без приостановки записи измерений. Для работы в данном режиме необходимо задать следующее:
  - интервал записи, при котором показания превышают заданные,
  - интервал записи, при котором измеренные значения для каждого показания превышают заданные. Кроме того, KISTOCK может осуществлять запись непрерывно (параметр записи «Loop» (непрерывно).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПК



### 4 варианта начала записи набора данных

После установки режима записи, можно запустить запись набора данных:

- Запуск с отсрочкой (предварительно заданные дата и время)
- С помощью программного обеспечения
- С помощью кнопки
- С помощью параметра «Online». В данном случае наборы данных непосредственно направляются, сохраняются и отображаются на ПК в реальном времени.

### 6 вариантов завершения записи набора данных

Запись набора данных можно остановить.

- В определенную дату и время (если запущено таким же способом)
- В определенный период
- Согласно предварительно заданному набору точек записи
- При заполнении устройства хранения данных
- С помощью параметра «Stop» (стоп) в программном обеспечении.
- Путем нажатия и удержания кнопки «OK» в течение минимум 5 с. Если такая функция была разрешена ПО.

## ФУНКЦИЯ ТЕРМОМЕТРА

При активации функции «thermometer» (термометр), KISTOCK позволяет отображать информацию, как указано ниже:

- Разность температур между двумя внешними зондами («Delta T» (дельта T)),
- Минимальная температура
- Максимальная температура
- Фиксация измеренной температуры («Hold»).

## ЭКРАН



\*C... Температура в градусах Цельсия  
\*F... Температура в градусах Фаренгейта  
%отн. влажн... Относительная влажность (KH 110)  
td... Температура точки росы (KH 110)  
В или мВ Напряжение в В или мВ (KT 110)  
А или мА Ток в А или мА (KT 110)

<b>END</b>	Запись набора данных окончена	<b>ACT</b>	Обновление отображаемых значений
<b>REC</b>	Записано одно значение	<b>TIME</b>	Отображение измерений и интервалов записи
<b>LOG</b>	Мигает: запись набора данных еще не начата Горит: идет запись набора данных	<b>BATT</b>	Состояние батареи: 5 уровней (4 деления + пустая батарея) Мигает, когда осталось одно деление
<b>FULL</b>	Медленно мигает: набор данных занимает 80-90% объема памяти Быстро мигает: набор данных занимает 90-100% объема памяти Горит: память заполнена	<b>MIN</b>	Отображаемые значения соответствуют максимальному и минимальному значениям каналов
		<b>MAX</b>	
<b>1 2</b>	Номер канала, для которого проводятся измерения	<b>↑ ↓</b>	Тип действия сигнализации: по нарастанию или по убыванию

**БАЕ** мигает на экране + мигают светодиоды: батарею питания необходимо заменить.

**Err +** мигает зеленый светодиод ошибки связи → Нажать «Select» (выбор) и «OK» для перезапуска прибора

**Err +** мигает красный светодиод ошибки измерения → Нажать «Select» (выбор) и «OK» для перезапуска прибора

## ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



### • Конфигурация и ПО обработки данных

Программное обеспечение KILOG позволяет крайне легко выполнять конфигурацию, сохранение и обработку данных.

- Программное обеспечение .....Шифр. KILOG-N
- USB-интерфейс .....Шифр. I-KIC2
- Комплект: ПО + 1 интерфейс .....Шифр. KIC2 KILOG



### • Программное обеспечение KILOG CFR

Программное обеспечение KILOG CFR является ключевым инструментом для пользователей, которым необходимо выполнять отслеживание согласно стандартам 21CFR-часть 11. Гарантируется безопасность и целостность данных: Данные невозможно изменить или повредить.

Интерфейс .....Шифр I-KIC2  
Комплект: ПО KILOG 1CFR + 1 интерфейс Шифр KIC2-CFR-N



### • KISTOCK-PC интерфейс K

Этот кабель USB позволяет соединять KISTOCK с ПК. Шифр I-KIC2



Программное обеспечение совместимо с предшествующими версиями Kistock.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



### • Устройство сбора данных KNT

Устройство сбора данных KNT позволяет получать данные измерений от одного или нескольких KISTOCK непосредственно на площадке (память до 500 000 значений). Данные можно отображать и печатать с KNT или загружать в ПК.  
Шифр KNT 300



### • Принтер для устройства сбора данных KNT 300

Шифр. ITP



### • Безопасное устройство крепления на стену

KIMO разработала новую патентованную систему, предотвращающую кражу без навесного замка. Система не может быть разблокирована или повреждена. установка полностью надежна.

Шифр. KAV-N



После установки KISTOCK на крепежную пластину, вставить ключ в систему.

Для разблокировки:  
вставить ключ  
в металлическую ось  
и повернуть на 1/4 оборота

Извлечь ключ, для  
освобождения оси.  
KISTOCK разблокирован.

### • Удлинение провода для температурного зонда NTC.

Изготовлено из ПВХ НТ, длина 5 м, со штекерными соединениями (штекер и гнездо)  
Шифр. KRC 5

Примечание: можно подключать несколько удлинителей вместе (максимум 25 м)

### • Скважина для ключа. Шифр. KDC

• Литиевая 1/2 батарея АА. Шифр KBL

## УСТАНОВКА

KISTOCK можно установить различными способами, устройство также легко в перемещении.

- Установка с помощью магнитного крепления или на стене (см. фото)
- Установка с блокировкой (опция, см. принадлежности)



Установка на стене и скважина для ключа

Установка на магните

## ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Срок службы батареи – 5 лет\*, KISTOCK гарантирует продолжительный период измерений.

Для замены батареи:

- Отвернуть с помощью отвертки расположенный сзади винт;
- Снять переднюю часть совместно со старой батареей;
- Вставить новую батарею, соблюдая полярность;
- Установить обратно переднюю часть;
- Завернуть винт.
- **Нажать и удерживать кнопки «SELECT» (выбор) и «OK» в течение 2 секунд для обновления данных о батареи.**

\* на базе 1 измерения каждые 15 минут при 20°C

## КАЛИБРОВКА (Опция)

Дополнительно поставляется свидетельство о калибровке

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Приборы KIMO имеют гарантию 1 год на любой производственный дефект (для получения заключения необходимо вернуть в наш пункт послепродажного обслуживания).



Дистрибутор:

ООО «Евротест» - представитель компании KIMO в России.

Санкт-Петербург, 198216, Ленинский пр-т, 140

Тел./факс: +7 (812) 703-05-55, e-mail: sales@kimo-russia.ru,  
www.kimo-russia.ru